

# Zustandsbeschreibung

 Auftr.-Nr: 445  
 Kennzeichen: 445

Fahrzeugdaten	Hersteller <b>BMW</b>		Typ <b>5er - 535 d</b>			Modell <b>Lim4 xDrive DPF, 2993 ccm, 230 k..</b>					
	VIN <b>WBAXA91000DX32794</b>		Aufbau <b>Limousine / xDrive DPF</b>			Anzahl Türen <b>4</b>	Kraftstoff <b>D</b>	KBA-Schlüssel <b>0005/BFW</b>			
	Kennzeichen <b>445</b>	Erstzulassung <b>27.07.2012</b>	Halter lt. Zulbesch. II <b>1</b>	Halter lt. Kunde <b>k. A.</b>	Leistung (kW) <b>230 kW</b>	Anzahl Zylinder <b>6</b>	Hubraum (ccm) <b>2993</b>	HU <b>07/0?</b>			
	Gesamtfahrh. lt. Eigent. <b>91.769 km</b>		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler <b>91.787 km</b>		max. km-Stand bei Übergabe <b>k. A.</b>		Schadstoffk. <b>Euro4</b>	letzter KD am <b>??</b>		Letzter KD (km) <b>1 km</b>	
	Farbe <b>ALPINWEISS 3</b>			Lackierung <b>2-schichtig</b>		Reimport <b>nein</b>	nächster KD in Tagen <b>-18</b>		nächster KD (km) <b>1 km</b>		
	Scheckheft <b>nicht vorhanden</b>		Scheckheft Bemerkung								
	Polster <b>STOFF GREY SHADOW ..</b>		Polsterfarbe <b>k. A.</b>		Raucherfahrzeug <b>nein</b>		Getriebe <b>Automatik</b>				
	Ehemalige Nutzung <b>keine Sondernutzung</b>		Eigentum des Kunden <b>k. A.</b>								
	Zahnriemenwechsel erfolgt: k.A.		Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.			Chiptuning: nein					
	<b>Sonstiges</b>										
<b>Ausstattung</b>											
<b>Serienausstattung:</b>											
Airbag Beifahrerseite abschaltbar			Airbag Fahrer-/Beifahrerseite			Aktive Kopfstützen					
Aktive Motorhaube			Anti-Blockier-System (ABS)			Antriebsart: xDrive (Allrad)					
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar			Außentemperaturanzeige			Automatische Fahrlichtschaltung					
AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)			Bordcomputer			Bremsenergieerückgewinnung					
Check-Control-System			Drehzahlmesser			Dynamische Bremsleuchte					
Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)			Exterieurumfänge Wagenfarbe			Fensterheber elektrisch vorn + hinten					
Fußmatten Velours			Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsf...			Getränkehalter vorn und hinten					
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz			Karosserie: 4-türig			Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umlu...					
Kopf-Airbag-System hinten			Kopf-Airbag-System vorn			Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar					
Mittelarmlehne vorn			Motor 3,0 Ltr. - 230 kW Turbodiesel			Multifunktion für Lenkrad					
Multifunktionsarmlehne im Fond			Nebelscheinwerfer			Parkbremse elektrisch					
Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)			Reifenpannen-Anzeige			Rußpartikelfilter					
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5			Scheibenwaschdüsen heizbar			Scheibenwischer mit Regensensor					
Seitenairbag vorn			Servolenkung Servotronic			Sitzbezug / Polsterung: Stoff Diagonal					
Start/Stop-Anlage (Funktion)			Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach			Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombin...					
Zentralverriegelung mit Fernbedienung											
<b>Sonderausstattung:</b>											
Anhängerkupplung (Kugelpf schwenkbar)			Audio-Navigationssystem Professional mit...			Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spie...					
Comfort-Paket			Dachhimmel Alcantara / Anthrazit			Dynamische Dämpfer Control (Dynamic D...					
Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic...			Heckklappenbetätigung automatisch			HiFi-Lautsprechersystem Professional					
Innenausstattung: Interieurleisten Alumini...			Innovations-Paket (2)			Instrumentenkombination (erweiterter U...					
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rec...			LM-Felgen vorn/hinten: 8,5x19 / 9x19 (Do...			MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy					
Park-Distance-Control (PDC)			Rückfahrkamera			Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)					
Sicherheitssystem Active Protection			Sitzheizung vorn			Skisack					
Sonnenschutzrollo Heckscheibe elektr. + ...			Sport-Paket M / M-Technic								
<b>Vorschäden</b>											
<b>Vorschäden lt. Eigent./Leasingn.:</b>											
Tauschaggregat		Nachlackierung		Technischer Mangel		Sonstiges		Vorschadenshöhe			
nein		nein		nein		nein		0,00 €			
<b>Vorschäden lt. Bewerter:</b>											
Tauschaggregat		Nachlackierung		Technischer Mangel		Sonstiges		Vorschadenshöhe			
-		-		-		ja		0,00 €			
(U) Sonstiges -> hi. li., re., vo. re ,Tür vo. re: erhöhte Lackschichtdicke (0,00 €)											
<b>Unfallfreiheit</b>											
Unfallfrei = nein											
reparierte Unfallschäden: 1											
(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem <b>(U)</b> gekennzeichnet)											
<b>Lackdicke</b>											
Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür hinten rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re	
260 µ	198 µ	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	227 µ	serienmäßig	204 µ	208 µ	

# Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: 445  
Kennzeichen: 445

Reifen u. Felgen	Reifen vorne	VL	VR		
	245/40 R14 94Y	5 mm (Dunlop)	5 mm (Dunlop)		
	Reifen hinten	HL	HR		
	275/35 R19 96Y	5 mm (Dunlop)	5 mm (Dunlop)		
	Reifenart	ER	Ausstattung ER	Sonderfelgen	
	Sommerreifen (Winterreifen nicht vorgesehen)	k. A.		Alu	
	Bemerkung				

## Optischer Zustand

The diagrams illustrate the following damage locations: rear wheel arches (yellow), rear bumper (red), front wheel arches (yellow), front bumper (red), and front wheel arch (yellow) in the side view.

- Felge hinten rechts verschürft
- Felge vo. re verschürft
- Felge vorn links verschürft
- Stoßfänger hinten - Ausbessern
- Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren
- Windschutzscheibe - Reparaturschaden

## Technischer Zustand

Bremse hi. laut Anzeige  
Reifendruckverlust hi. li. laut Anzeige