

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: 681
Kennzeichen: 681

Fahrzeugdaten	Hersteller Audi		Typ A6 2.0 TDI			Modell Lim4 (sport selection), 1968 ccm, 1..					
	VIN WAUZZZ4G4DN015535		Aufbau Limousine / sport selection			Anzahl Türen 4	Kraftstoff D	KBA-Schlüssel 0588/AQY			
	Kennzeichen 681	Erstzulassung 01.07.2012	Halter lt. Zulbesch. II 1	Halter lt. Kunde k. A.	Leistung (kW) 130 kW	Anzahl Zylinder 4	Hubraum (ccm) 1968	HU 0?/0?			
	Gesamtfahrh. lt. Eigent. 63.200 km		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler 63.135 km		max. km-Stand bei Übergabe k. A.	Schadstoffk. Euro4	letzter KD am 07/15	Letzter KD (km) 60.067 km			
	Farbe Phantomschwarz Perleffekt		Lackierung Perleffekt			Reimport nein	nächster KD in Tagen k. A.	nächster KD (km) k. A.			
	Scheckheft nicht vorhanden		Scheckheft Bemerkung								
	Polster Sitzbezüge in Stoff und..		Polsterfarbe schwarz-schwarz-jetg..		Raucherfahrzeug nein		Getriebe Automatik				
	Ehemalige Nutzung keine Sondernutzung		Eigentum des Kunden k. A.								
Sonstiges	Zahnriemenwechsel erfolgt: k.A.		Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.			Chiptuning: nein					
Ausstattung	Serienausstattung:										
	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Antriebsart: Frontantrieb Außenspiegel asphärisch, links Außenspiegel Wagenfarbe Dachhimmel Stoff, schwarz Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Fensterheber elektrisch vorn + hinten Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Karosserie: 4-türig Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstell... Mittelarmlehne hinten mit Fach Multifunktionsanzeige / Bordcomputer Reifenkontroll-Anzeige Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sprin... Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Lade... Wegfahrsperr (elektronisch)			Anti-Blockier-System (ABS) Audi Drive Select Außenspiegel asphärisch, rechts Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus Einstiegsleisten mit Schriftzug Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (h... Frontscheibe mit Bandfilter oben Getränkhalter in Mittelkonsole Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längs... Mittelarmlehne vorn Nebelscheinwerfer integriert Rücksitzlehne geteilt/klappbar Seitenairbag vorn Sportsitze vorn Tagfahrlicht Zentralverriegelung mit Fernbedienung			Antriebs-Schlupfregelung (ASR) Außenoptik Audi exclusive schwarz Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar,... Bremsanlage mit Rekuperationssystem Elektron. Differentialsperre (EDS) Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsy... Gepäcknetz an Vordersitzlehne Isofix-Aufnahmen für Kindersitz Kopf-Airbag-System (Sideguard) Licht- und Regensensor Motor 2,0 Ltr. - 130 kW 16V TDI Reifen-Reparaturkit Rußpartikelfilter Servolenkung elektro-mechanisch Start/Stop-Anlage Wärmeschutzverglasung grün getönt				
	Sonderausstattung:										
	Ambiente-Beleuchtung Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent ... Innenausstattung: Dekoreinlagen Alumini... Kraftstofftank: 75 Ltr. Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus... Sport-Fahrwerk Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und F...			Außenspiegel elektr. anklappbar Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahr... Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit M... Nichtraucher-Paket Standheizung			Business-Paket Getriebe Automatik - Multitronic Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter H... LM-Felgen 8,5x20 (5-Arm, Rotor, Titanopti... Perleffekt-Lackierung Verglasung hinten abgedunkelt				
	Sondermodellpaket:										
	Ausstattungs-Paket: sport selection										
Vorschäden	Vorschäden lt. Eigent./Leasingn. (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):										
	Tauschaggregat nein		Nachlackierung nein		Technischer Mangel nein		Sonstiges nein		Vorschadenhöhe 0,00 €		
	Vorschäden lt. Bewerter:										
	Tauschaggregat -		Nachlackierung ja		Technischer Mangel ja		Sonstiges -		Vorschadenhöhe 0,00 €		
	(U) Nachlackierung -> Dach, Seitenwand h. li./re., Tür v. li. (0,00 €) Technischer Mangel -> Bremsen VA/HA Rost (0,00 €)										
Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein										
	reparierte Unfallschäden: 1 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)										
Lackdicke	Fondseite links 222 µ	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links 242 µ	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach 224 µ	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts 242 µ	Tür hinten rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re serienmäßig

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: 681
Kennzeichen: 681

Reifen u. Felgen	Reifen vorne	VL	VR		
	255/35ZR20 97Y	6 mm (Pirelli)	6 mm (Pirelli)		
	Reifen hinten	HL	HR		
	255/35ZR20 97Y	6 mm (Pirelli)	6 mm (Pirelli)		
Reifenart	Sommerreifen (Winterreifen nicht vorhanden)		ER	Ausstattung ER	Sonderfelgen
Bemerkung			k. A.	Reifendichtmittel	k. A.

Optischer Zustand

	<p>Stoßfänger vorne - Lackieren Tür hinten links - Lackieren Tür vorne links - Ausbessern</p>
--	---

Technischer Zustand

4xFelgen Bordsteinschaden - erneuern ggf. smart repair	
Bremse VA/HA Rost - erneuern	
Inspektion - Inspektion groß	
Sonstiger Auftrag - Brief ablösen	repariert
Sonstiger Auftrag - Werkstatt sonstiges	
Sonstiger Auftrag - Ölservice	repariert
Winterreifen / Reifensatz: - Erneuern	